

Instrukcja montażu opasek CCD

Zastosowanie:

Służą do spinania przewodów izolowanych o małych przekrojach oraz spinania przewodów przyłącza do linii głównej. Możliwe jest wielokrotne zaciskanie i zwalnianie opaski.

Budowa:

- Wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.




Montaż:

Obejmij opaską wiązkę przewodów, przełóż jeden koniec przez klamrę, dociśnij. Upewnij się, że opaska przylega do wiązki przewodów i się nie przemieszcza.

RYSUNEK TECHNICZNY:

Opaska CCD 9-62



Wymiary na rysunkach w mm.

Pozostałe wymiary:

L – długość całkowita – 251 mm

A – 137 mm

B – 75 mm

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl