

Instrukcja montażu uchwytów wiązałkowych PLTT...F

Zastosowanie:

Służą do mocowania przewodów typu PAS w izolacji jedno- lub wielowarstwowej na izolatorach wsporczych z rowkiem na wierzchołku główki izolatora.

Budowa:

- Uchwyty wykonane są z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki klimatyczne i promieniowanie UV.




Montaż:

- Po dokonaniu naciągu przewodu przechodzącego przez rowek główki nałóż środkową część uchwytu na główkę.
- Nawiń najpierw jedną, a później drugą spiralną część uchwytu na mocowany przewód.

RYSUNEK TECHNICZNY:

Uchwyty wiązkowe PLTT...F



Symbol	Średnica przewodu
PLTT 2 F	9,9-15,2
PLTT 3 F	15,3-18,9
PLTT 4 F	19-23,4
PLTT 5 F	23,5-29

Wymiary na rysunku w mm.